


진리관 옥상 - 전경



공사명

대덕 밸리캠퍼스 옥상 누수 보수 공사


진리관 옥상 - 세부 사진



공사명

대덕 밸리캠퍼스 옥상 누수 보수 공사

진리관 옥상 - 파라펫시공상세



스카이패널 시공 범위

공사명 대덕 밸리캠퍼스 옥상 누수 보수 공사

- NOTE
- 공사범위 : 지하층, 지상 1층~지붕층
지하층: 계단실부분 리모델링
지상 1층: 전체 리모델링
지상 2층: 증축
 - 내부 칸막이 변경
 - 일부 계단실 신설
 - 내부 창호신설: 창호일람표 참조
 - 화장실 개보수공사 및 신설
 - 재로 마감표 참조
- * 교수연구실 가구는 별도 구입품목임.

기계장비패드(H=200)

| △ | | |
|-----|-------------|------|
| △ | | |
| △ | | |
| △ | | |
| △ | | |
| △ | | |
| NO. | DESCRIPTION | DATE |

ISSUES & REVISIONS


DRAWING TITLE

지붕층평면도(증축)
(진리관)

| DRAWN | FILE NAME |
|-----------|-----------|
| CHECK | DATE |
| CHECK | SCALE |
| ARCHITECT | SHEET NO. |

DRAWING NO.

02-A-207



KEY-PLAN

